



# Bezpečnostní list

## Mentype®DIPquant

Vážený uživateli kitu Mentype®DIPquant,  
dle OSHA 29CFR1910.1200, Commonwealth of Australia [NOHSC: 1005, 1008(1999)] a  
poslední změny směrnic Evropské unie 67/548/ES a 1999/45/ES, následující výrobky  
nevyžadují Bezpečnostním list (MSDS). Neobsahují totiž více než 1% složky klasifikované  
jako nebezpečná a neobsahují více než 0,1% složky klasifikované jako karcinogenní. Proto  
Biotype Diagnostic GmbH neposkytuje bezpečnostní list pro žádný z těchto produktů.  
Nicméně, při práci s těmito nebo jakýmkoliv chemickými činidly, vždy doporučujeme  
používat rukavice, laboratorní pláště a ochranu očí.  
Biotyp Diagnostic GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vyplývající z manipulace  
nebo kontaktu s těmito produkty.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, prosím: [www.biotype.de](http://www.biotype.de).

S pozdravem  
Biotype Diagnostic GmbH

Bio type®

Biotype Diagnostic GmbH

Moritzburger Weg 67  
D-01109 Dresden

Tel.: +49 351.8838 400  
Fax: +49 351.8838 403

[info@biotype.de](mailto:info@biotype.de)  
[www.biotype.de](http://www.biotype.de)